

Personenwagen

Typ 163



⚠ Fahrzeugbezogenes SERVICEBLATT

Kunde: **Jens172**

Auftragsnummer: -

Kilometerstand: **192500**

Restlaufstrecke: -

bzw.

Restlaufzeit: **-40**

Ölsorte/Viskosität: -

-

Dialogannahme und Prüfung der Bremsklötze VA/HA auf Belagstärke durchgeführt:

Ja (Prüfpunkte sofort im Serviceblatt dokumentieren)

Nein

Bremsklötze VA/HA tauschen

VA Ja

Nein

HA Ja

Nein

Hinweise/Erklärungen: -

Richtigkeit des festgelegten Serviceumfanges durch Service-Meister bestätigen:

Fertigstellungstermin

Durchführung der Arbeiten durch Unterschrift des Monteurs bestätigen:

-

31.05.2017

Änderungshinweise

| | | |
|---------|---|--|
| 13.7.10 | Ergänzung Restlaufstrecke/-zeit, vereinfachte Ölauswahl | |
|---------|---|--|


Zusatzarbeiten

erledigt

nicht i. O. ↓

Serviceumfang A

Fahrzeuginnenraum



Funktionsprüfung

- Hupe, Lichthupe, Warnblinker, Blinker
- Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung
- Front- und Heckbeleuchtung
- Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, Scheibenwaschanlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Serviceanzeige im Kombiinstrument zurücksetzen

-
-
-
- AP82.35-P-8252GH**
-

Laufräder, Bremsen




- Bremsklötze auf Belagdicke prüfen, vorn und hinten
- Reifenluftdruck richtigstellen und in bar oder psi eintragen

i Nur wenn keine Dialogannahme durchgeführt wurde.

- AP42.10-P-4253GH**
-

bar/psi

Motorraum



- Sichtkontrolle auf Dichtheit des unteren Servolenkungsschlauches am Kühler
- Motor - Öl- und Filterwechsel

- Bei Undichtheit: Servolenkungsschlauch und Schlauchschelle erneuern. AP46.25-P-4645GH
- Motor 111 AP18.00-P-0101AD
- Motor 112, 113 AP18.00-P-0101GH
- Motor 612 AP18.00-P-0101AR
- Motor 628 AP18.00-P-0101AT

Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen

- Motorkühlsystem, Korrosions-/ Frostschutz
_____ °C
- Bremsanlage
- Batterieflüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
- Scheibenwaschanlage (inkl. Reiniger Sommer/Winter)
- Verschluss und Scharniere der Motorhaube schmieren. Sicherungshaken ölen, auf Leichtgängigkeit prüfen

Außer bei wartungsfreier Batterie.

- AP20.00-P-2010GH
- AP42.10-P-4210Z
- AP54.10-P-5410A
- AP82.35-P-8210GH
- AP88.40-P-8821GH

Fahrzeugfront-, Fahrzeugheckseite



- Wischerblätter prüfen, gegebenenfalls gegen gesonderten Auftrag erneuern

- AP82.30-P-8253G

Kofferraum



- Reifendichtmittel TIREFIT - Verfallsdatum prüfen und hier eintragen:

- AP40.10-P-4054R

TIREFIT gegebenenfalls gegen gesonderten Auftrag erneuern