

FIN: WDC 163174 1A 307555

**Aktuelle Hinweise zum Fahrzeug:**

- Fahrzeug mit Information (siehe Reiter Stammdaten)

**Anstehende KD-Maßnahmen:**


keine

**ESKULAB Entscheidungen:**

keine

**Schadenshistorie:**


Typ	Rep.-datum	X	#	SCA-Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L-KZ	Gebiet	LL	M	E	C	Gutschrifts-nr.	Gutschrifts-datum
	23.02.2015		22	150101047	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter undicht	704987	D	24285	46386	km	0		000000000	27.02.2015
	20.07.2012	AA	21	054930377	\$1103P54A80 10 Bremslichtschalter erneuern (Tempomat)	541625	JP	01150	38927	km	0		000000000	27.07.2012
	01.02.2006	AA	20	054930018	\$0502P54A23 10 Generatorregler tauschen	522207	JP	01150	18432	km	0		000000000	03.03.2006
	16.03.2005		19	030009H27	Seilzug Motorregulierung klemmt	518512	JP	01150	14322	km	0		000000000	25.03.2005
	27.01.2005		18	082666907	Schaltergruppe unteres Bedienfeld Softwarestand	518047	JP	01150	13786	km	0		000000000	11.02.2005
	21.01.2005		17	0215212B7		517972	JP	01150	13782	km	0		000000000	04.02.2005
	21.01.2005		16	021505017	??? Folgearbeiten	517972	JP	01150	13782	km	0		000000000	04.02.2005
	21.01.2005		15	021510017	??? Folgearbeiten	517972	JP	01150	13782	km	0		000000000	04.02.2005
	21.01.2005		14	080602737	Senderschlüssel Infrarot-/Funkfernbedienung elektrischer Fehler	517973	JP	01150	13782	km	0		000000000	04.02.2005
	21.01.2005	AB	13	082466737	Außenspiegeleinstellmotor elektrischer Fehler	517973	JP	01150	13782	km	0		000000000	04.02.2005
	30.01.2004		12	0215201B7		513423	JP	01150	9500	km	0		000000000	06.02.2004
	30.01.2004		11	021511017	??? Folgearbeiten	513423	JP	01150	9500	km	0		000000000	06.02.2004
	06.08.2003		10	046950277	\$0303P46A13 10 SCHLAUCHSCHELLE AM SERVOLENKUNGSSCHLAUCH ERNEUERN	511379	JP	01150	7189	km	0		000000000	26.08.2003
	08.11.2002		9	086011047	Waschwasserbehälter Scheiben-/Scheinwerferreinigungsanlage undicht	508232	JP	01150	4215	km	0		000000000	27.11.2002
	08.11.2002		8	043181737	Steuergerät Traktionssystem elektrischer Fehler	508232	JP	01150	4215	km	0		000000000	27.11.2002
	28.05.2002	AC	7	182398737	Steuergerät Kombifunktion AAM elektrischer Fehler	506194	JP	01150	1642	km	0		000000000	26.06.2002
	25.05.2002		6	082566737	Abschleppschutz-Sensor EDW elektrischer Fehler	506166	JP	01150	1642	km	0		000000000	26.06.2002
	25.05.2002		5	046251387	Kombischalter lose	506166	JP	01150	1642	km	0		000000000	26.06.2002
	19.03.2002		4	046481047	Zahnstangenlenkung mechanisch/hydraulisch undicht	505360	JP	01150	764	km	0		000000000	26.04.2002
	19.03.2002	AC	3	082398737	Steuergerät Kombifunktion AAM elektrischer Fehler	505360	JP	01150	764	km	0		000000000	26.04.2002
	19.03.2002	AC	2	082398738	Steuergerät Kombifunktion AAM elektrischer Fehler	505473	JP	01150	765	km	0		000000000	26.04.2002



**Fahrzeuginformationen (Schadenshistorie)**

01025

Typ	Rep.- datum	X	#	SCA- Schlüssel	SCA-Beschreibung	Antragsnr.	L- KZ	Gebiet	LL	M	E C	Gutschrift s-nr.	Gutschrifts- datum
	20.02.2002	AB	1	082466737	Außenspiegeleinstellmotor elektrischer Fehler	504918	JP	01150	301	km	0	000000000	28.03.2002






FIN: WDC 163174 1A 307555

SA-Code:

Code	Text
255	AMG Performance Media
345	Scheibenwischer mit Regensensor
498	Japan-Ausführung
524	Transportschutz
618	Bi-Xenonscheinwerfer für Linksverkehr
669	Faltrad
761	Funk-FB mit red. Reichweite ohne Panik
802	Technische Änderungen
819	CD-Wechsler, MP3-fähig, 6fach
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
887	Separate Kofferraumdeckel-Verriegelung





**FIN:** WDC 163174 1A 307555

**Stammdaten:**

**FIN:** WDC 163174 1A 307555

**Markt:** Japan

**VIN:**

**Erstzulassung:** 28.01.2002

**KFZ-Kennzeichen:**

**Kundenummer:**

**Produktionsdatum:** 12.10.2001

**Inbetriebnahme:** 28.01.2002

**Modell:** ML 55 AMG

**Verkaufender Händler:**

**Modelljahr:** 2001

**Letzte bekannte LL:** 46386 km

**Radio Seriennr.:** PA0028Y001

**Verbleib:** normal

**Aggregate:**

Typ	Aggregate-Nr.	Bezeichnung
01	11398160030997	Motor
02	72266603167178	Getriebe

**Fahrzeuginformationen:**

keine

