

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster	164.125	Werkstatt-Id.	[Werkstattdata]
FIN	WDC1641251A617234	Lenkung	LEFT
Gefahrene	209179 km	Version	7.7.3/06/2021
Gesamtstrecke			(2021-04-28)
Batteriespannung	11.76 V		

ZGW - Zentrales Gateway				- ✓ -
MB-Nummer 1645403662	HW-Version 10.2006	SW-Version 48.2005	Diagnoseversion 6/3	Pin 101
FW-Nummer 1644480427 1644420527	FW-Nummer (Daten) 1644471024		FW-Nummer (Boot-SW)	

EZS - Elektronischer Zündstartschalter				- ✓ -
MB-Nummer 1649051600	HW-Version 09.14.01	SW-Version 09.14.02	Diagnoseversion 000002	Pin 101
FW-Nummer	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

CDI 6EU5 - Common Rail Diesel Injection				- ✓ -
MB-Nummer 6429010200	HW-Version 08.48.00	SW-Version 10.15.00	Diagnoseversion 020309	Pin 101
FW-Nummer 6429020601 6429031102 6429022000	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

SCR - Selektive katalytische Reduktion				- ! -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin 101

EGS - Elektronische Getriebesteuerung				- ✓ -
MB-Nummer 0034460310	HW-Version 47.2006	SW-Version 25.2009	Diagnoseversion 4/2	Pin 101
Seriennummer 2202702406	FW-Nummer 0009020401	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	

06/2021 (2021-04-28)\AddOns: ([18943] (18949) (19265) (19504) (19556) (19557) (19582) (19601) (19602) (19603) (19629) (19641) (19653) (19654) (19656) (19658) (19659) (19660) (19661) (19662) (19663) (19664) (19666) (19667) (19668) (19669) (19671) (19673) (19674) (19675) (19677) (19679) (19690) (19701) (19704) (19706) (19711) (19721) (19723) (19724) (19729) (19732) (19734) (19737) (19739) (19744) (19746) (19751) (19753) (19755) (19756) (19757) (19763) (19764) (19765) (19766) (19769) (19775) (19777) (19786) (19789) (19791) (19792) (19795) (19797) (19802) (19807) (19810) (19811) (19815) (19816) (19819) (19820) (19824) (19825) (19828) (19831) (19832) (19834) (19837) (19839) (19841) (19844) (19847) (19849) (19853) (19856) (19858) (19864) (19866) (19867) (19870) (19871) (19873) (19875) (19878) (19880) (19881) (19883) (19887) (19889) (19890) (19892) (19895) (19896) (19898) (19901) (19903) (19905) (19907) (19911) (19914) (19916) (19918) (19922) (19924) (19926) (19927) (19928) (19931) (19932) (19934) (19935) (19939) (19941) (19943) (19944) (19946) (19949) (19950) (19953) (19955) (19956) (19960) (19962) (19963) (19967) (19969) (19971) (19972) (19973) (19977) (19980) (19983) (19984) (19985) (19988) (19990) (19991) (19993) (19994) (19995) (19997) (19999) (20001) (20002) (20007) (20009) (20011) (20012) (20013) (20016) (20017) (20018) (20019) (20021) (20024) (20026) (20030) (20031) (20032) (20035) (20039) (20040) (20042) (20044) (20045) (20050) (20053) (20056) (20059) (20061) (20063) (20064) (20071) (20073) (20075) (20078) (20079) (20084) (20086) (20087) (20090) (20091) (20092) (20093) (20097) (20098) (20101) (20103) (20104) (20106) (20107) (20108) (20111) (20112) (20114) (20115) (20116) (20118) (20122) (20123) (20125) (20128) (20129) (20131) (20132) (20134) (20135) (20137) (20138) (20139) (20141) (20143) (20145) (20147) (20149) (20151) (20153) (20154) (20155) (20157) (20163) (20166) (20168) (20169) (20171) (20172) (20175) (20176) (20177) (20179) (20182) (20184) (20185) (20188) (20189) (20194) (20196) (20197) (20200) (20202) (20203) (20205) (20207) (20209) (20211) (20212) (20214) (20215) (20216) (20217) (20219) (20221) (20223) (20224) (20226) (20228) (20229) (20230) (20231) (20232) (20233) (20234) (20236) (20239) (20241) (20244) (20248) (20249) (20253) (20254)


ISM - Intelligentes Servomodul				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0054461710	08.24.00	08.24.00	000017	101
FW-Nummer		FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)
0124484610 0114489710				

AIRmatic				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2515454132	12.2008	38.2008	5/4	101
Code	Text			Status
5507	Federbeindruck ist unplausibel.			GESPEICHERT

ESP - Electronic Stability Program				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1645458332	07.05	08.40	3/3	101
FW-Nummer		FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)
2519020000				

AB - Airbag				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1648205785	07.06	07.29	0/14	101
FW-Nummer		FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	
		1644473042		
Code	Text			Status
9200	Der Widerstand des Zündkreises mit dem Bauteil R12/13 (Zündpille 1 Airbag Fahrer) ist zu groß. Bei Garantie- und Kulanzarbeiten TIPS-Dokumente zur Symptomdiagnose beachten.			GESPEICHERT
9210	Der Widerstand des Zündkreises mit dem Bauteil R12/14 (Zündpille 2 Airbag Fahrer) ist zu groß. Bei Garantie- und Kulanzarbeiten TIPS-Dokumente zur Symptomdiagnose beachten.			GESPEICHERT

SAM-V - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1645456716	09.09	09.42	0/10	101
FW-Nummer		FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)
1644423900				

SAM-FOND - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul im Fond				- f - 
MB-Nummer 1645457116	HW-Version 09.34	SW-Version 09.45	Diagnoseversion 0/11	Pin 101
FW-Nummer 1644424000		FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	
Code		Text		Status
90BE		Die Leitung vom Bauteil N10/8 (Steuergerät SAM hinten) (Pin F.12) zum Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) (Pin 1.10) hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse.		GESPEICHERT
90BA		Die Leitung vom Bauteil N10/8 (Steuergerät SAM hinten) (Pin F.11) zum Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) (Pin 1.4) hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse.		GESPEICHERT
90B6		Die Leitung vom Bauteil N10/8 (Steuergerät SAM hinten) (Pin F.13) zum Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) (Pin 1.3) hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse.		GESPEICHERT
91DF		Das Bauteil Umfeldbeleuchtung bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.		GESPEICHERT

913F	Das Bauteil E4e3 (Rückfahrlicht rechts) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.	GESPEICHERT
916F	Anhängerschlußlicht rechts defekt (Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung)	GESPEICHERT
Ereignis	Text	Status
C32D	Ereignis : Das Steuergerät N121/1 (Steuergerät Rückwandtürschließung) sendet keine Daten.	Ereignis GESPEICHERT

XALWA-R - Xenon-Scheinwerfer rechts				- ✓ -
MB-Nummer 1649005100	HW-Version 08.39	SW-Version 08.39	Diagnoseversion 0/2	Pin 101
FW-Nummer 1649020400	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

XALWA-L - Xenon-Scheinwerfer links				- ✓ -
MB-Nummer 1649005100	HW-Version 08.39	SW-Version 08.39	Diagnoseversion 0/2	Pin 101
FW-Nummer 1649020400	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

DBE - Dachbedieneinheit				- ✓ -
MB-Nummer 1648703126	HW-Version 06.48	SW-Version 08.15	Diagnoseversion 0/8	Pin 101
FW-Nummer 1644420423	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

HBF - Hinteres Bedienfeld				- ✓ -
MB-Nummer 1648209489	HW-Version 05.03	SW-Version 04.26	Diagnoseversion 128/1	Pin 101

OBF - Oberes Bedienfeld				- f -
MB-Nummer 1648709510	HW-Version 05.48	SW-Version 05.20	Diagnoseversion 0/7	Pin 101
Code	Text	Status		
9019	Der Schalter N72/1s2 (Schalter Niveauregulierung) ist defekt oder wurde länger als 25 s betätigt.	GESPEICHERT		

RevGUS-VL - Reversibler Gurtstraffer vorn links				- ✓ -
MB-Nummer 1649011600	HW-Version 09.18.00	SW-Version 09.12.00	Diagnoseversion 000203	Pin 101
FW-Nummer 1649023000	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

RevGUS-VR - Reversibler Gurtstraffer vorn rechts				- ✓ -
MB-Nummer 1649011700	HW-Version 09.18.00	SW-Version 09.12.00	Diagnoseversion 000203	Pin 101
FW-Nummer 1649023000	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	

KI - Kombiinstrument				- ✓ -
MB-Nummer 2514401047	HW-Version 09.14	SW-Version 09.03	Diagnoseversion 13/11	Pin 101

FW-Nummer 2519020900	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)
--------------------------------	--------------------------	----------------------------

ASSYST Aktives Service-System				- ✓ -
MB-Nummer 1645403662	HW-Version 10.2006	SW-Version 48.2005	Diagnoseversion 6/5	Pin 101
FW-Nummer 1644480324	FW-Nummer (Daten) 1644471024	FW-Nummer (Boot-SW)		

ASSYST PLUS - Aktives Service-System PLUS				- ✓ -
MB-Nummer 1645403662	HW-Version 10.2006	SW-Version 48.2005	Diagnoseversion 6/2	Pin 101
FW-Nummer 1644480124	FW-Nummer (Daten) 1644471024	FW-Nummer (Boot-SW)		

MRM - Mantelrohrmodul				i
MB-Nummer 1645458716	HW-Version 08.42	SW-Version 08.27	Diagnoseversion 0/4	Pin 101
Ereignis		Text	Status	
9325		Die Kommunikation mit dem Bauteil Multifunktionslenkrad ist gestört.	Ereignis GESPEICHERT	

PTS - Parktronic-System				- ✓ -
MB-Nummer 1645453716	HW-Version 07.05	SW-Version 08.13	Diagnoseversion 4/16	Pin 101

COMAND oder AUDIO				i
MB-Nummer 1649014300	HW-Version 11.32	SW-Version 09.29	Diagnoseversion 32/19	Pin 101
Seriennummer AL0831C1413702	FW-Nummer 0019025300 0019025900 0019025100 0019025600	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	
Ereignis		Text	Status	
A10A		Die Spannungsversorgung im System ist zu gering.	Ereignis GESPEICHERT	
A10D		Die Spannungsversorgung ist zu gering.	Ereignis GESPEICHERT	

UCI - Media Interface				- ✓ -
MB-Nummer 1718270345	HW-Version 08.31	SW-Version 08.47	Diagnoseversion 1/0	Pin 101
Seriennummer HB9082A5350301	FW-Nummer 2049020900	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW) 2049021000	

AVE-H - Audio-Video-Einheit hinten				i
MB-Nummer 2128209889	HW-Version 09.52.00	SW-Version 09.14.00	Diagnoseversion 020202	Pin 101
Seriennummer 41343032303030323537	FW-Nummer 2129023902	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	
Ereignis		Text	Status	
A10D00		Die Spannungsversorgung ist zu gering.	Ereignis GESPEICHERT	

Fondbildschirm links				- ✓ -
MB-Nummer 2128209189	HW-Version 08.23.00	SW-Version 08.47.00	Diagnoseversion 000100	Pin 101
Seriennummer 41343135353130313430	FW-Nummer 2219023500 2219023600 2124422060 2124422160	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	

Fondbildschirm rechts				- ✓ -
MB-Nummer 2128209189	HW-Version 08.23.00	SW-Version 08.47.00	Diagnoseversion 000100	Pin 101
Seriennummer 41343136353130303131	FW-Nummer 2219023500 2219023600 2124422060 2124422160	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)	

TSG-VL - Türsteuergerät vorn links				- f -
MB-Nummer 1648209385	HW-Version 07.33	SW-Version 07.08	Diagnoseversion 1/5	Pin 101
Code	Text			Status
900D	Das Bauteil E6/5 (Blinkleuchte Außenspiegel links) oder die Zuleitung hat Unterbrechung.			GESPEICHERT

TSG-VR - Türsteuergerät vorn rechts				- f -
MB-Nummer 1648209885	HW-Version 07.33	SW-Version 07.08	Diagnoseversion 1/5	Pin 101
Code	Text			Status
900A	Das Bauteil M21/2e1 (Umfeldleuchte, Außenspiegel rechts) oder die Zuleitung hat Unterbrechung.			GESPEICHERT

RWTS - Steuergerät Rückwandtürschließung				- F -
MB-Nummer 1648209526	HW-Version 07.42.00	SW-Version 08.09.01	Diagnoseversion 000033	Pin 101
FW-Nummer 1644420219	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	
Code	Text			Status
988C13	Das Bauteil M51/1 (Hydraulikpumpe Rückwandtür) hat eine Funktionsstörung. Es liegt eine Unterbrechung vor.			Aktuell und gespeichert
A24E49	Das Bauteil N121/1 (Steuergerät Rückwandtürschließung) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.			GESPEICHERT
988C11	Das Bauteil M51/1 (Hydraulikpumpe Rückwandtür) hat eine Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.			GESPEICHERT

SIH - Sitzheizung				- ✓ -
MB-Nummer 2119010100	HW-Version 26.2004	SW-Version 11.2004	Diagnoseversion 3/9	Pin 101

KLA - Klimatisierungsautomatik				- ✓ -
MB-Nummer 2518206489	HW-Version 07.14	SW-Version 13.18	Diagnoseversion 0/40	Pin 101
FW-Nummer 2519022200	FW-Nummer (Daten)		FW-Nummer (Boot-SW)	