

Bescheinigung

Rückrufaktion – Bremskraftverstärker

Fahrzeugidentifikationsnummer: WDC1641861A 090837

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,

der Bremskraftverstärker Ihres Fahrzeugs wurde durch Ihren Mercedes-Benz Servicepartner im Hinblick auf eine mögliche Korrosion und die Funktionsfähigkeit überprüft. Die erfolgte Prüfung hat ergeben, dass ein Tausch des Bremskraftverstärkers an Ihrem Fahrzeug zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erforderlich ist.

Wichtig! Der Bremskraftverstärker muss dennoch innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren erneut geprüft und ggf. ausgetauscht werden. Diese erneute Prüfung ist zwingend erforderlich, um den Bremskraftverstärker auf eine mögliche fortschreitende Korrosion an den Fügestellen des Gehäuses hin zu prüfen und so die Funktionsfähigkeit des Bremskraftverstärkers sicherzustellen.

Wir werden Sie für diese erneute Prüfung rechtzeitig erneut anschreiben, um einen Termin hierfür zu vereinbaren.

Sollten Sie Ihr Fahrzeug zwischenzeitlich verkaufen, bitten wir Sie, dieses Dokument an den Käufer auszuhändigen.

Die erneute Prüfung des Bremskraftverstärkers ist für die Sicherheit Ihres Fahrzeuges wichtig. Es wird daher kontrolliert, ob diese bis spätestens 2 Jahre nach der ersten Prüfung erfolgt ist. Sofern Ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig der erneuten Prüfung unterzogen wurde, sollten Sie das Fahrzeug nicht mehr nutzen.

Darüber hinaus sähen wir uns bei nicht rechtzeitiger erneuter Prüfung dazu gezwungen, die zuständige lokale Behörde hierüber in Kenntnis zu setzen um ggf. eine Stilllegung des Fahrzeugs zu veranlassen. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis, dies dient höchstvorsorglich Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer.

Sollte die beschriebene erneute Prüfung nicht durchgeführt werden, könnte ggf. fortschreitende Korrosion an den Fügestellen des Gehäuses die Funktion des Bremskraftverstärkers beeinträchtigen. Dadurch könnte sich die erforderliche Betätigungskraft des Bremspedals erhöhen sowie der Bremsweg evtl. verlängern. In sehr seltenen Fällen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass ein mechanischer Schaden am Bremskraftverstärker auftritt und die Verbindung zwischen Bremspedal und Bremsanlage unterbrochen wird, so dass das Fahrzeug nicht mehr über die Betriebsbremse abgebremst werden kann. Dadurch würde sich die Unfall- bzw. Verletzungsgefahr erhöhen.

Durchführungsdatum der Prüfung: 24.05.2022

Unterschrift und Stempel Mercedes-Benz Servicebetrieb

Autorisiert Mercedes-Benz Service
Auto-Union Pfleger GmbH & Co. KG
Niederstraße 32 • 50665 Sindorf
Tel. 07031/74320-0 • Fax 07031/74320-2