TYP 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

1 Abdeckkappen
2 Dachreling
3 Schraube Dachreling
4 Schraube
5 Schraube Befestigungsplatte
6 Befestigungsplatte
7 Abdeckkappe



P77.40-0208-06

	Aus-, Einbauen		
	Lackschäden vermeiden		
1	Abdeckkappen (1) an Dachreling (2) herausclipsen		
2	Schrauben Dachreling (3) an Dachbeplankung herausdrehen	Zur Erleichterung des Ausbaus Schraubenköpfe z.B. mit Lötkolben (175 W, 4-5 min) erwärmen. **Einbau:** Schrauben erneuern. Nm	*BA77.40-P-1001-01B
3	Abdeckkappe (7) an Befestigungsplatte (6) herausclipsen		
4	Schraube (4) Dachreling an Befestigungsplatte (6) herausdrehen	Nm	*BA77.40-P-1002-01B
5	Dachreling (2) abnehmen	Dichtung unter der Dachreling auf Beschädigung prüfen und ggf. erneuern. **Einbau:** Mit Abdichtmasse bestreichen.	*BR00.45-Z-1025-01A
6	Schraube Befestigungsplatte (5) an Dachbeplankung herausdrehen	Nm	*BA77.40-P-1001-01B
7	Befestigungsplatte (6) abnehmen	Dichtung unter der Befestigungsplatte auf Beschädigung prüfen und ggf. erneuern. **Einbau:** Mit Abdichtmasse bestreichen.	*BR00.45-Z-1025-01A
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Dachreling

Nummer	Benennung	Typ 163
BA77.40-P-1001-01B	Schraube Dachreling an Dachbeplankung Nm	9
BA77.40-P-1002-01B	Schraube Dachreling an Befestigungsplatte Nm	9

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1025-01A	Dichtklebstoff Union Zement	A 003 989 01 71