


SI27.00-P-0005A	Service Information: Erwärmen des Automatikgetriebeöls zu Prüf- und Reparaturarbeiten	20.3.07
-----------------	---	---------

GETRIEBE 722.4 /5 /6 /7 /8 /9

 Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass zum schnelleren Erwärmen des Automatikgetriebeöls für Prüf- und Reparaturarbeiten am Getriebe ein gleichzeitiges Betätigen von Gas und Bremse grundsätzlich **verboten** ist.

Neueste Schadensanalysen von Getriebe und Wandler haben ergeben, dass durch diese Vorgehensweise thermische Überlastungen an Getriebe und Wandler entstehen. Dadurch kann eine Vorschädigung dieser Bauteile verursacht werden.