

Fahrzeuginformationen

Benz 163.113 ML270 DIESEL

VIN: WDC1631131A368367

Fehlersuche Uhrzeit: 2018/12/09 14:16

Meilenzahl:

Pfad: Automatische Auswahl > Diagnose > Automatischer Suchlauf
>

Statusbericht

Name des Systems	DTC zähl	Status
Schienen-Dieseleinspritzung CDI 2-Common	0	Passiert
EGS-Elektronische Getriebesteuerung	0	Passiert
ESP-Electronic Stability Program	01	Fehler
AB-Airbag	0	Passiert
KIW-Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige	0	Passiert
EWM-Elektronisches Wählhebelmodul	0	Passiert
VG-Verteilergetriebe	0	Passiert
BAS-Brake Assist	0	Passiert
EAM-Extended-Activity-Modul	0	Passiert
AAM-All-Activity-Modul	0	Passiert
DAS-Fahrberechtigungssystem	0	Passiert
UBF-Unteres Bedienfeld mit Fensterheberfunktion	0	Passiert
PTS-Parktronic-System	0	Passiert
AUDIO	0	Passiert
KLA-Klimatisierungsautomatik	01	Fehler

1. ESP-Electronic Stability Program — (01)

- 1.1. C1140-8 Das Bauteil N49 (Lenkwinkelsensor) ist nicht initialisiert.
MIL EIN&Aktuell

2. KLA-Klimatisierungsautomatik — (01)

- 2.1. B1206 M2/12 (Stellmotor Fondabsperklappe)

